

桃園市政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

壹、案由：

桃園市八德區桃德路○○巷○○號住宅火警，因住家內部設置住宅用火災警報器偵知發出高分貝音響，鄰居即時發現並且立即報案，所幸未造成人員傷亡。

貳、火災概要：

一、時間：107年07月○○日18時○○分。

二、地點：桃園市八德區桃德路○○巷○○號。

三、建築物情形：3樓RC建築物住宅使用。

四、人員避難情形：鄰居表示聽聞住宅用火災警報器警報聲響，立即出門查看，發現屋主外出並冒出白煙，便立即報案。

五、初期滅火：炊事不慎。

六、消防人員搶救過程：到達現場為鄰居報案，表示聽聞屋主家住警器聲響，發現屋主外出並且冒出大量白煙。消防人員到現場後發現大門未鎖，便立即入室察看，發現是廚房內爐火未關導致，隨即關閉爐火及通風排煙並請鄰居盡速聯繫屋主，屋主趕回家後入內檢查無財物損失。

七、住宅用火災警報器動作情形：

(一) 設置位置：裝設於一樓梯口之天花板。

(二) 動作情形：於偵測煙時發出警報音響。

八、人員傷亡情形：無。

參、檢討分析：


- 一、本件成功預警案例為 106 年裝設之住戶。
- 二、本件火災原因炊事不慎。



肆、策進作為：

- 一、加強住戶對於平時用火、用電之安全宣導及對災害來臨時之正確應對方法。
- 二、讓民眾了解平時對居家安全方面應有一定的認知，以防範災害於未然。

伍、現場平面圖：



陸、現場照片：



現場燃燒位置照片



現場燃燒情形照片



住警器安裝位置



住警器安裝位置

柒、防範宣導：



大浦值班台
昨天 下午 10:05

住警器給你安全的居家環境

桃園市政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

桃園市八德區桃德路000巷00號住警器火警 



因住戶內部設置住宅用火災警報器偵知發出高分貝警報音響，未造成人員傷亡。

 桃園市政府消防局第一大隊大浦消防分隊關心您 

 住警器給你安全的居家環境 

讚 · 留言  1

於公務群組 Line 上公布欄宣導