

## 桃園市政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

壹、案由：107年07月○○日，桃園市復興區三民里○○○7鄰○○號居室內疑似電線老舊引起火災，受災戶聞住宅用火災警報器示警訊號後，使用滅火器初期滅火失敗，通報消防隊前往滅火搶救。

貳、火災概要：

一、時間：107年07月○○日 20：28

二、地點：桃園市復興區三民里○○○7鄰○○號

三、建築物情形：建築物為一樓磚造，起火處為屋主寢室。

四、人員避難情形：因住宅用火災警報器成功作動因而避難情形良好

五、初期滅火：受災戶滅火器滅火未成功。

六、消防人員搶救過程：消防人員到達現場後出水撲滅火勢。

七、住宅用火災警報器動作情形：有動作

（一）設置位置：走廊

（二）動作情形：有作動

八、人員傷亡情形：無

參、檢討分析：（以條列式檢討分析，並輔以照片佐證）

一、住警器裝設時間：106年9月。

二、火災原因：電氣因素。

三、財物損失及人命傷亡情形：本案住戶火災時在家中，所幸住警器作動，引起受災戶注意，且消防隊立即趕到現場處理，未造成人命傷亡及財損。

肆、策進作為：（以條列式說明）

一、宣導民眾使用延長線，勿多處串聯，避免電線走火。


二、宣導民眾家中要依照起居空間的大小安裝足夠的住警器，了解各種住警器偵測火災的原理安裝於正確的位置，且應每月自行維護、保養及檢測功能是否正常。

三、宣導民眾火災初期應變作為：發現火災時應大聲呼叫「失火了」，通知周遭人員逃生，民眾應依照逃生出口及房間配置繪製逃生路線圖，並定時演練，演練時以布蒙眼後，從起居處所爬行至逃生出口或安全避難空間。

四、宣導民眾正確避難逃生觀念：逃生時應往下或往地面層移動，無法逃生時應選擇安全避難空間避難。

五、製作案例教育並藉由媒體宣傳讓民眾了解安裝住宅用火災警報器之重要性。

伍、現場平面圖：(標示起火處、住宅用火災警報器設置位置、人員動線等相關位置)



陸、現場照片：



柒、防範宣導：(3日內製作即時行銷資料，透過媒體、FB、Line、社區居家訪視……  
強化宣導，附照片等相關佐證資料)

