

桃園市政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

壹、案由：

桃園市桃園區同安街○○巷○○弄○○號住宅火警，因住家內部設置住宅用火災警報器偵知發出高分貝音響，鄰居即時發現並且立即報案，所幸未造成人員傷亡。

貳、火災概要：

- 一、時間：107年08月10日12時○○分。
- 二、地點：桃園市桃園區同安街○○巷○○弄○○號。
- 三、建築物情形：5樓RC建築物住宅使用。
- 四、人員避難情形：鄰居表示聽聞住宅用火災警報器警報聲響，立即出門查看，發現屋主外出並冒出白煙，便立即報案。
- 五、初期滅火：炊事不慎，立即關閉爐火。
- 六、消防人員搶救過程：本案為鄰居報案，表示聽聞屋主家住警器聲響，發現屋主外出並且冒出大量白煙。消防人員到現場後請鄰居盡速聯繫屋主，以便入室察看，屋主趕回家後入內檢查無財物損失，發現是廚房內爐火未關導致，隨即關閉爐火及通風排煙，所幸住警器做動早期警示以致未有重大災情。
- 七、住宅用火災警報器動作情形：
 - (一) 設置位置：裝設於客廳之天花板。
 - (二) 動作情形：於偵測煙時發出警報音響。
- 八、人員傷亡情形：無。

參、檢討分析：


- 一、本件成功預警案例為 106 年裝設之住戶。
- 二、本件火災原因為炊事不慎。



肆、策進作為：

- 一、加強住戶對於平時用火、用電之安全宣導及對災害來臨時之正確應對方法。
- 二、讓民眾了解平時對居家安全方面應有一定的認知，以防範災害於未然。
- 三、宣導該戶其他空間依法裝設住警器（廚房→定溫型，其他→偵煙型）。

伍、現場平面圖：



陸、現場照片：



現場燃燒位置照片



現場燃燒情形照片



住警器安裝位置



住警器安裝位置

柒、防範宣導：於公務宣導 Line 之公佈欄發佈宣導



住警器-桃市桃園消防分隊

22分鐘前



住警器給你安全的住家環境

桃園市政府消防局住宅用火災警報器案例教育資料

桃園市桃園區同安街*巷*弄*號住宅火警

因住戶內部裝設住宅用火災警報器探測作動發出高分貝警報聲響，以致未造成人員傷亡

桃園市政府消防局第一大隊桃園分隊關心您

未有自動火警警報設備之場所應設置住宅用火災警報器

防範未然 保護親愛家園

分享

讚 · 留言

於 facebook 社群網站公布欄宣導。

沈香蕙在桃園市政府消防局桃園分隊 · 剛剛 · 桃園區 · 2

住警器給你安全的住家環境
桃園市政府消防局住宅用火災警報器案例教育資料
桃園市桃園區同安街*巷*弄*號住宅火警
住戶內部裝設住宅用火災警報器探測作動發出高分貝警報聲響，以致未造成人員傷亡
桃園市政府消防局第一大隊桃園分隊關心您
未有自動火警警報設備之場所 應設置住宅用火災警報器
防範未然 保護親愛的家園

桃園市政府消防局桃園分隊
政府機關 · 桃園區
2 個人在這裡打卡

楊信宏

讚 留言 分享

